

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«12» февраля 2025 г., 43250061000217173677

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Котельничского района и города Котельнича
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Кировской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«28» февраля 2025 г., № 2503/013-43/2/ПВПР

(дата составления предписания)

обл Кировская, р-н Котельничский, г. Котельнич, ул Победы, Дом 67а, 88334240063, e-mail:
ond13@43.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований

1. Профилактический визит проведен: с 08:00 17.02.2025 до 17:00 28.02.2025, учетный номер 43250061000217173677.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля и соответствия с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. обл Кировская, р-н Котельничский, г. Котельнич, ул Советская, Дом 151

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) помещений иных объектов контроля)

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ Г. КОТЕЛЬНИЧА", ИНН 4313104742, адрес юридического лица: 612600, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОТЕЛЬНИЧСКИЙ, КОТЕЛЬНИЧ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.151

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера идентификации)

5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. На объекте имеется только рабочий проект №35.08.05 от 2005 году и рабочая документация 2021.414252 от 2021 года. При этом технических паспортов, руководств по эксплуатации на технические средства, функционирующие в составе системы пожарной сигнализации не имеется.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.
Срок устранения нарушения:
01.09.2025
2. СПС и СОУЭ находятся в неисправном работоспособном состоянии (п. 13 ГОСТ 27.102-2021, п. 143 ГОСТ 27.102-2021), а именно: 1) В помещении кабинет труда мальчиков 1-го этажа (помещение 61 согласно копии плана 1-го этажа технического паспорта) при задымлении одного пожарного дымового извещателя СПС не перешла в режим «Внимание» (дымовой пожарный извещатель не сработал). Основание: п. 54 ППР в РФ 2). Не произошло дублирование сигнала о возникновении пожара с проверяемого объекта во подразделение пожарной охраны. Основание: ч. 7 статьи 83 ТрОТНБ, п. 54 ППР в РФ При перезагрузке пульта системы передачи извещений в подразделение пожарной охраны на следующий день пришли все сигналы о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны. 3). В случае отключения основного питания приборов СПС (220В) приборы СПС и СОУЭ автоматически переключаются на питание от резервного источника электроснабжения в соответствии с требованиями. Вместе с тем, информация о пропадании

ПОЛУЧЕНО

н 23-23-08

от 03.03.2025

питания не поступает на прибор. Источник питания СКАТ-1200У, расположенный в помещении 39 (согласно копии поэтажных планов технического паспорта), не являющимся помещением с круглосуточным пребыванием персонала. Передача информация о потере питания 220В не выводится на пост охраны. Основание: п. 54 ППР в РФ, п. 12.48 НПБ 88-2001 4). Шлейфы сигнализации 3-го этажа были заменены в 2019 году без внесения изменений в рабочий проект.

Основание: п. 54 ППР в РФ, п/п «о» п. 16 ППР в РФ

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:
01.09.2025

3. Пожарный рукав, которым укомплектован ПК* №4, имеет многочисленные протечки по всей длине рукава.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 50 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами.

Срок устранения нарушения:
01.09.2025

4. Водотдача ВПВ в период суток наибольшего потребления воды на хозяйственные нужды от 10 ч 00 мин до 15 ч 00 мин составляет: ПК* №4 (3-ий этаж), расход менее – 1,0 л/с, что не соответствует нормативным требованиям. ПК* №4 срыск 13 мм (третий этаж здания) составляет: - давление около 0,01 МПа; - расход менее 1,0 л/с; - высота компактной части струи менее 6 м.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 50 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами.

Срок устранения нарушения:
01.09.2025

5. Дублирование сигнала о возникновении пожара с проверяемого объекта осуществляется не по каналам связи системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Кировской области – фактически используется система передачи Стрелец-Мониторинг. Основание: ч. 7 статьи 83 ТрОТНБ, ст. 18 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства Кировской области от 23.12.2022 N 733-П «Порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Кировской области»

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 7, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделения пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре

Срок устранения нарушения:
01.09.2025

Указываются наименование нарушенного обязательного требования (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведения, касающиеся документально оформленного обязательного требования), требования, содержащегося в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требования документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, даты принятия решения контролирующего (надзорного) органа, срок устранения нарушения)